⑬ 日本国特許庁(JP) ⑩実用新案出願公開

☞ 公開実用新案公報(U) 平3-107624

fint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月6日

F 24 F 1/00

371 A

6803-3L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

🖾考案の名称 空気調和機のフイルター保持装置

②実 頭 平2-14070

❷出 願 平2(1990)2月14日

個考案 者 宮 本 康 正

大阪府大阪市城東区今福西6丁目2番61号 松下精工株式

会社内

创出 願 人 松下精工株式会社 大阪府大阪市城東区今福西6丁目2番61号

②代理人 弁理士 栗野 重孝 外1名

n El	li rea	.ah-
明	# ##	書

- 1、考案の名称 空気調和機のフィルター保持装置
- 2、実用新案登録請求の範囲
- 15 3、考案の詳細な説明 . 産業上の利用分野

ィルター保持装置。

本考案は空気調和機のフィルター保持装置に関 するものである。

従来の技術

従来、空気調和機のフィルター保持装置は第3



Hrm 107624



 $\overline{}$

2 ページ

図、第4図に示すような構成になっている。すなわち、三方に位置する複数個の保持金具20が空気調和機21の吸込口22に固定され、取手23を設けたフィルター24が、前記吸込口22と、隙間20aを有した前記保持金具20とにおいて、前記隙間20aに対して挿入され、保持金具20の保持部25によりフィルター24が保持される構成となっていた。

考案が解決しようとする課題

とのような従来の構成では、フィルター24を取付ける時は、横方向からスライドさせて、吸込口2と保持金具20の隙間20aとの間に挿入させるか、または、フィルター24を強制的に変形させながら吸込口22を保持金具20の隙間20aとの間にはめ込むかの必要があり、横方向からスライドさせて挿入する場合は、第4図に示すように、横方向から隙間20aをねらって嵌め込み、かつ、B寸法だけスライドさせる必要があり、意脱に煩雑的であり、また、フィルター24を変形させてはめ込む場合は強制的に無理を



10

するところから困難性が伴なりという課題があった。

本考案は上記従来の課題を解決するもので、フィルターの着脱保持を容易にすることを目的とするものである。

課題を解決するための手段

との課題を解決するために本考案は、吸込口の左右対称に、複数個固定されたフック状マジックテープと、前記吸込口およびフック状マジックテープに対応するフィルターと、このフィルターには、ループ状マジックテープをした位置で、前記フック状マジックテープと接合するとともに、フック状マジックテープより外側に長く、かつ、フィルターの枠の上下両面をはさみ込むように固定したループ状マジックテープを備えたものである。

作用

との構成により、フィルターを取付ける時は、 左右のループ状マジックテープを、吸込口に固定 したフック状マジックテープに押し付けると、ル



 \Box

4 ページ

一プ状とファク状のマジックテープ同士が保持するととにより、フィルターが吸込口に保持される。フィルターを取外すときは、フィルターの左右に固定したループ状マジックテープが、吸込口に固定したファク状マジックテープよりも外側に長く設けられているので、その差の長い部分は取手となり、この取手部分のループ状マジックテープを持って引きはがすことにより、フィルターは吸込口より取外されることとなる。

実 施 例

以下本考案による一実施例を第1図~第2図にもとづいて説明する。第1図において、空気調和機1には吸込口2が設けられ、この吸込口2の左右には対称にフック状マジックテープ3(商品名)が両面接着テープまたは接着剤により両側にわたって1対または複数個固定されている。前記吸込口2に装着されるフィルター4の枠4 a には、左右にループ状マジックテープ5が複数個固定されている。すなわちこのループ状マジックテープ6に対応した位置で、フック状マジックテープ3に対応した位置で、



フック状マジックテープ3より外側に長く設けら れている。第2図(片方のみ、他方も同形状)に おいて、フィルター4は、枠を構成する鉄芯6と、 フィルターネットでと、前記鉄芯6を被覆するよ うにしたカバーシート8とからなり、このカバー シート8を溶着することにより、フィルターネッ トァは鉄芯6に固定される。ループ状マジックテ ープ5は、両面接着テープまたは接着剤により、 カパーシート8の上から、フィルター4の上下両 面をはさみ込むようにかつ、前記フック状マジッ 10 クテープ3と対応するように固定されるとともに、 カパーシート8およびフィルターシートァととも に内側部分で、ホッチキスタにより固定されてい る。ループ状マジックテープ5は、フック状マジ ックテープ3より外側にA寸法だけ長く設けられ ているために、ループ状マジックテープ5のA寸 法部分が取手部分となるのである。

> 上記構成において、フィルター4を取付けると きは、フィルター4の左右に固定したループ状マ ジックテープ 5 を持ち、吸込口2 に固定したフッ



B ~- 9

ク状マジックテープ3に、ループ状マジックテー $\lceil \cdot \rceil$ プラを押し付けると、ループ状とフック状のマジ ックテープ5,3同士が保持するととにより、っ ィルター4が吸込口2に保持される。ループ状マ ジックテープ 5 は、フィルター4 の上下両面をは さみ込むよりに固定されているから、フィルター 4の表裏どちらの面でもファク状マジァクテープ 3に保持される。また、前後どちらでも良く、フ ィルター4を取付ける時の裏表および前後の方向 性はない。フィルター4を取外すときは、ループ 状マジックテープ5のA寸法部分が、取手部分と なっているので、このA寸法部分を持って強制的 に引きはがすことにより、ループ状マジックテー プロとフック状マジックテープ3との保持がはが れ、フィルター4は吸込口2より取外されるので ある。なお、本実施例ではフック状マジックテー プと、ループ状マジックテープを各一対としたが、 フィルターの大きさによっては複数個設けると、 **隙間が生ぜずより効果的である。**

考案の効果



前記実施例の説明より明らかをように本考案は、ファク状マジックテープを、吸込口の左右対称に複数個固定し、ループ状マジックテープを、とのフック状マジックテープはり外側に長く、かのフック状マジックテープより外側に長って、かり、カーを押え込むようにでき、マイルターを取付けるときは、フィルターは裏表およびでき、するといるためにループ状マジックテープを持って簡単に取出すことができるので、フィルターの着脱保持が容易に行なえるという効果を有するものである。

4、図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例による空気調和機のフィルター保持装置の斜視図、第2図は同空気調和機のフィルター保持装置の一方側の断面図、第3図は従来の空気調和機のフィルター保持装置の斜視図、第4図は同空気調和機のフィルター保持



 \Box

5

8 ~- 9

芸置の断面図である。

2……吸込口、3……フック状マジックテープ、4……フィルター、4 a……枠、5……ループ状マジックテープ。

代理人の氏名 井理士 栗 野 重 孝 ほか1名




第 1 図

2---吸込口 3…フック状マジックテープ 4--- 71119-


4a--- 枠


5…ループ状マジックテープ



257 実開 3-107624 代理人の氏名 弁理士 粟野重孝

第 2 図






258

#理± 粟野重孝 3-107624

第 4 図



253 実開 3-107624 代理人の氏名 ^{弁理士} 栗 野 重 孝

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.